

Steuerleitung Unterflurbewässerung Sportzentrum

Seit Anfang des Jahres haben wir mit unserer Berechnungsanlage im Sportzentrum Probleme durch einen Druckabfall an mehreren Stellen. Die Überprüfung ergab schließlich dass es notwendig ist insgesamt ca. 350 m an neuen Steuerleitungen zu verlegen.

Umsichtiges Arbeiten ist hier extrem wichtig. In Teilbereichen mussten wir relativ nah an das Wurzelwerk von vorhandenen Bäumen vorbeischaften.

